

INTERVENTO DI PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DI NABI SAMUEL A RISCHIO DI SFOLLAMENTO

ANNEX A

UN PROGETTO DI
cospe
ONLUS
TOGETHER FOR CHANGE
FINANZIATO DA



IBRAHIM ABU DAHOOK



NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA

Ibrahim Ahmad Abu Dahook

ID DEL CAPOFAMIGLIA 950302059

COORDINATE GPS DELL'ABITAZIONE

217820.415, 638107.68111

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA E NUMERO DEI BENEFICIARI CHE VIVONO NELL'ABITAZIONE

Nell'abitazione vivono 11 membri così divisi:
-3 bambini sotto i 10 anni (1 maschio e 2
femmine);
-7 adulti (4 uomini e 3 donne);
-1 anziano.

NOTE/OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

La famiglia è una famiglia beduina e vive stabilmente a Nabi Samuel.
Un membro soffre di problemi al cuore.
Un solo membro della famiglia lavora stabilmente.
L'abitazione ha ricevuto un ordine di ingiunzione.

In questa abitazione la ditta dei lavori ha importato tutto il materiale e gli equipaggiamenti necessari ai lavori, mentre il beneficiario della riabilitazione ha fornito tutti i lavori di manodopera come contributo al progetto.

La ditta ha fornito i seguenti materiali: 100m² di





cemento per pavimentazione, 30m² di blocchi forati in cemento, 45m² di soletta in cemento armato, 15m² mattonelle anti-scivolo, materiali per bagno (WC, lavabo con rubinetto, rubinetto doccia, 2 tubi di scarico, e tubi in PVC - 6m 4"), e 100m² di pannelli ondulati coibentati con 6m of 8/4cm lame di ferro di supporto.

Con i materiali elencati è stato possibile



riabilitare le seguenti aree dell'unità abitativa: Sostituzione del tetto, pavimento della sala giorno, arredamento cucina, bagno (pavimentazione e sanitari).

Costo totale dei lavori = 8.231 €

Contribuzione beneficiari = 4.194 €



cospe
TOGETHER FOR CHANGE



AHMAD ABU DAHOOK



NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA

Ahmad Ibrahim Ahamad Abu Dahooq

ID DEL CAPOFAMIGLIA 900117508

COORDINATE GPS DELL'ABITAZIONE

217825.444, 638083.60412

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA E NUMERO DEI BENEFICIARI CHE VIVONO NELL'ABITAZIONE

Nell'abitazione vivono 7 membri così divisi:

- 4 bambini sotto i 10 anni (1 maschio e 3 femmine);
- 1 ragazzo adolescente;
- 2 adulti (1 uomo e 1 donna).

NOTE/OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

La famiglia è una famiglia beduina e vive stabilmente a Nabi Samuel.
Un solo membro della famiglia lavora come manovale.
L'abitazione ha ricevuto un ordine di ingiunzione.

In questa abitazione la ditta dei lavori ha importato tutto il materiale e gli equipaggiamenti necessari ai lavori (in particolare per lo scavo e la movimentazione terra), mentre il beneficiario della riabilitazione ha fornito tutti i lavori di manodopera come contribuito al progetto.

La ditta ha fornito l'usufrutto di un macchinario per





realizzare uno scavo e movimentazione della terra di 24m2, ha poi fornito 5m2 di blocchi forati in cemento, 60m2 di soletta in cemento armato, 10m2 mattonelle antiscivolo, materiali per bagno (WC, lavabo con rubinetto, rubinetto doccia, 2 tubi di scarico), 3m di mobili di cucina, e 50m2 di pannelli ondulati coibentati con 6m of 8/4 cm lame di ferro di supporto.



Con i materiali elencati è stato possibile riabilitare le seguenti aree dell'unità abitativa: sostituzione del tetto, pavimento della sala giorno, arredamento cucina, bagno (pavimentazione e sanitari).

Costo totale dei lavori = 7.450 €

Contribuzione beneficiari = 1.775 €



cospe
TOGETHER FOR CHANGE



ANAS ADEL OBID



NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA

Anas Adel Obid

ID DEL CAPOFAMIGLIA 945341758

COORDINATE GPS DELL'ABITAZIONE

217779.143, 637872.21115

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA E NUMERO DEI BENEFICIARI CHE VIVONO NELL'ABITAZIONE

Nell'abitazione vivono 3 membri così divisi:

- 1 bambino sotto i 10 anni;
- 2 adulti (1 uomo e 1 donna).

NOTE/OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

La famiglia vive stabilmente a Nabi Samuel.
Un solo membro della famiglia lavora e possiede un autolavaggio.
Hanno beneficiato anche dell'intervento di realizzazione dell'orto domestico insieme alle 2 famiglie vicine.

In questa abitazione la ditta ha importato tutto il materiale e gli equipaggiamenti necessari ai lavori, mentre il beneficiario della riabilitazione ha contribuito alla preparazione del sito di lavoro (inclusa la pulizia del terreno) e ad imbiancare la casa. Inoltre questo il beneficiario, dopo la conclusione dei lavori da parte della ditta, ha continuato i lavori acquistando ed installando un piano di marmo per la cucina, ed un lavabo con un





rubinetto. La ditta ha effettuato scavi e movimentazione della terra per 5m3, ed ha importato e installato 8m2 di blocchi forati in cemento, 60m2 di intonaco cementizio, 60m2 piastrelle antiscivolo, 4 m di arredamento per cucina. La ditta ha anche fornito le vernici.



Con i materiali elencati è stato possibile riabilitare le seguenti aree dell'unità abitativa: sostituzione parziale del tetto, sala giorno, arredamento cucina, bagno (pavimentazione e sanitari).

Costo totale dei lavori = 6.467 €

Contribuzione beneficiari = 850 €



cospe
TOGETHER FOR CHANGE



IFTIKHAR OBID



NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA

Iftikhar Adel Ahmad Obid

ID DEL CAPOFAMIGLIA 973149070

COORDINATE GPS DELL'ABITAZIONE

217758.638, 637865.7272

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA E NUMERO DEI BENEFICIARI CHE VIVONO NELL'ABITAZIONE

La famiglia è composta da 6 membri così divisi:

-1 bambino sotto i 10 anni, 4 adolescenti (1 maschio e 3 femmine), 1 donna adulta

NOTE/OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

La donna vive stabilmente nel villaggio, ha beneficiato insieme alle altre due abitazioni adiacenti della realizzazione di un orto domestico.

E' presente una persona con disabilità.
Nessuno della famiglia lavora.

In questa casa la ditta ha importato tutti i materiali e implementato la maggior parte dei lavori, i beneficiari hanno contribuito con la manodopera necessaria all'installazione delle piastrelle e ad imbiancare le pareti.

La ditta ha importato e installato 55m2 di blocchi forati in cemento, 29m2 di intonaco cementizio, 27m2 intonaco





grezzo, 38m2 piastrelle antiscivolo, 2 porte di legno. La ditta ha anche fornito 100m2 di pannelli ondulati coibentati con 6m of 8/4 cm lame di ferro di supporto, a 2m2 di porta di ingresso, sanitari (WC, lavabo con rubinetto) e vernici.


Con i materiali elencati è stato possibile riabilitare le



seguenti aree dell'unità abitativa: Sostituzione del tetto, sala giorno, sala notte, bagno (sanitari).

Costo totale dei lavori = 10.756 €


Contribuzione beneficiari = 1.375 €



cospe
TOGETHER FOR CHANGE



FATIMA OBID



NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA

Fatema Awad Obid

ID DEL CAPOFAMIGLIA 903582211

COORDINATE GPS DELL'ABITAZIONE

217773.850, 637887.16010

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA E NUMERO DEI BENEFICIARI CHE VIVONO NELL'ABITAZIONE

Nell'abitazione vive una donna anziana.

NOTE/OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

La donna vive stabilmente a Nabi Samuel.


Non lavora.

Ha beneficiato anche dell'intervento di realizzazione di orto domestico insieme alle due abitazioni limitrofe.

In questa casa la ditta ha importato tutti i materiali e implementato la maggior parte dei lavori, i beneficiari hanno contribuito con la manodopera necessaria all'installazione delle piastrelle e ad imbiancare le pareti.

La ditta ha importato e installato 50m2 intonaco a calce, 20m2 di intonaco cementizio, 66m2 piastrelle antiscivolo,






1 finestra in alluminio (1,5 m2), 50 m2 di verniciatura tetto. La ditta ha anche fornito 30m2 di pannelli ondulati coibentati con 6m of 8/4 cm lame di ferro di supporto, e vernici. Con i materiali elencati è stato possibile riabilitare le seguenti aree dell'unità abitativa: sostituzione del tetto, sala giorno, sala notte.



Costo totale dei lavori = 6.620 €

Contribuzione beneficiari = 660 €

cospe
TOGETHER FOR CHANGE



ALA'A RIBHI BARAKAT



NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA

Alaa Ribhi Barkat

ID DEL CAPOFAMIGLIA 961055878

COORDINATE GPS DELL'ABITAZIONE

217604.952, 637923.9254

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA E NUMERO DEI BENEFICIARI CHE VIVONO NELL'ABITAZIONE

La famiglia è composta da 5 membri così divisi:

- 3 bambine sotto i 10 anni,
- 2 adulti (1 uomo e 1 donna)

NOTE/OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

La famiglia non vive a Nabi Samuel, ma intende farvi ritorno.
E' presente una persona che soffre di una ipossia.
Un solo membro della famiglia lavora come manovale.

In questa casa la ditta ha importato tutti i materiali e implementato la maggior parte dei lavori, i beneficiari hanno contribuito con la manodopera idraulica e con un aiuto minimo negli altri lavori svolti. La ditta ha rimosso 25m2 di massetto del tetto, ha eseguito 2m3 di scavi e movimentazione della terra, e ha rimosso interamente il tetto. La ditta ha poi fornito e installato 12m2 di blocchi





forati in cemento, 12m2 di intonaco cementizio, 1m2 di piastrelle antiscivolo, porta di legno, 1 porta d'ingresso (2m2), e 60m2 di verniciatura del tetto. Infine ha fornito materiali idraulici e sanitari (materiali per la manutenzione, WC, lavabo con rubinetto, rubinetto doccia, 3m di canale di scolo), 1 neon, 2m2 di pedane di marmo, e vernici. La ditta ha installato out 3m2 di fogli di cartongesso con 4.6m di assi di ferro da 3/6 cm , oltre a 7.5m2 di pannelli ondulati




coibentati. Con i materiali elencati è stato possibile riabilitare le seguenti aree dell'unità abitativa: Sostituzione/manutenzione del tetto, manutenzione cucina e bagno, imbiancatura delle pareti e soffitto delle sala giorno e della sala notte.

Costo totale dei lavori = 4.619 €

Contribuzione beneficiari = 978 €



cospe
TOGETHER FOR CHANGE



DIA RIBHI BARAKAT



NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA

Dia Ribhi Barakat

ID DEL CAPOFAMIGLIA 961055878

COORDINATE GPS DELL'ABITAZIONE

217604.952, 637923.9254

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA E NUMERO DEI BENEFICIARI CHE VIVONO NELL'ABITAZIONE

La famiglia è composta da 5 membri così divisi:

- 3 bambine sotto i 10 anni,
- 2 adulti (1 uomo e 1 donna)

NOTE/OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

La famiglia non vive a Nabi Samuel, ma intende farvi ritorno.
E' presente una persona che soffre di una ipossia.
Un solo membro della famiglia lavora come manovale.

In questa casa la ditta ha importato tutti i materiali e implementato la maggior parte dei lavori, i beneficiari hanno contribuito all'installazione delle piastrelle, ai lavori idraulici e per imbiancare. I beneficiari si sono impegnati anche ad acquistare un lavabo con rubinetto per la cucina. La ditta ha effettuato scavi e movimentazione della terra per 7.2m3. Ha anche fornito e installato 25m2 di blocchi





forati in cemento, 20m2 massetto di cemento, 20m2 di soletta in cemento armato, 45m2 di intonaco cementizio e 25m2 di intonaco grezzo., 30m2 piastrelle antiscivolo, 2 finestre di alluminio, 1 porta di legno, 1 porta d'ingresso (2m2), 3 m arredo per cucina e piano di marmo, materiali idraulici e sanitari (WC, lavabo con rubinetto, rubinetto per doccia, 2 tubi di scarico, 12m di tubi in PVC da 4", 6m di tubi in PVC da 6", 2 tombini). La ditta ha anche fornito e installato



27m2 di pannelli ondulati coibentati, ed ha fornito vernici. Con i materiali elencati è stato possibile riabilitare le seguenti aree dell'unità abitativa: bagno e cucina (interamente), tetto della cucina e del bagno, cemento sul pavimento dell'area circostante.

Costo totale dei lavori = 12.947 €

Contribuzione beneficiari = 1.818 €



coospe
TOGETHER FOR CHANGE



ISSA & FADI BARAKAT



NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA

Eisa Eid Ali Brkat / Fadi Eisa Barkat

ID DEL CAPOFAMIGLIA 968800722 / 902907823

COORDINATE GPS DELL'ABITAZIONE

217530.693, 637939.13414

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA E NUMERO DEI BENEFICIARI CHE VIVONO NELL'ABITAZIONE

Nell'abitazione vivono 7 membri così divisi:
- 4 bambini sotto i 10 anni (2 maschi e 1 femmina);
- 2 adulti (1 uomo e 1 donna);
- 1 anziano.

NOTE/OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Due nuclei famigliari vivono insieme stabilmente a Nabi Samuel.
Un membro della famiglia soffre di diabete e pressione arteriosa.
Un solo membro della famiglia lavora come manovale.

In questa abitazione la ditta dei lavori ha importato tutto il materiale e gli equipaggiamenti necessari ai lavori, mentre il beneficiario della riabilitazione ha fornito la maggior parte dei lavori di manodopera come contribuito al progetto.

La ditta ha fornito 140m2 di vernice per il tetto, 11.3m2





di pannelli di cartongesso, 20m² di piastrelle antiscivolo, 1 finestra di alluminio (1.5m²), 2 porte di legno, 1 porta d'ingresso (2m²), 4 m di mobili da cucina con piano di marmo, lavabo e rubinetto da cucina. La ditta ha anche fornito 4 pannelli di cartongesso, 66m² pannelli ondulati coibentati, e vernici.



Con i materiali elencati è stato possibile riabilitare le seguenti aree dell'unità abitativa: sala giorno, sala notte per bambini, cucina (riabilitazione dello spazio e arredamento), sostituzione completa del tetto.

Costo totale dei lavori = 7.973 €

Contribuzione beneficiari = 1.979 €



coospe
TOGETHER FOR CHANGE



MAJED BARAKAT



NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA

Majed Eisa Barkat

ID DEL CAPOFAMIGLIA 930190046

COORDINATE GPS DELL'ABITAZIONE

217820.415, 637944.0158

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA E NUMERO DEI BENEFICIARI CHE VIVONO NELL'ABITAZIONE

La famiglia è composta da 7 membri così divisi:

-5 adolescenti (1 maschi e 4 femmine);

-2 adulti (1 uomo e 1 donna).

NOTE/OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

La famiglia non vive a Nabi Samuel, ma intende fare ritorno. Due membri della famiglia lavorano come manovali. Hanno beneficiato anche dell'intervento di realizzazione di orto domestico insieme alla famiglia vicina. L'abitazione ha subito un ordine di demolizione.

In questa abitazione la ditta dei lavori ha importato tutto il materiale e gli equipaggiamenti necessari ai lavori, mentre il beneficiario della riabilitazione ha fornito la maggior parte dei lavori di manodopera come contribuito al progetto. La ditta ha fornito 10m2 di blocchi forati in cemento, 40m2 di intonaco cementizio e 40m2 di intonaco grezzo, 30m2 di vernice per il tetto, 45m2 di





piastrelle antiscivolo, 1 finestra di alluminio (2.6m2), 1 porta di legno, 1 porta d'ingresso (2m2), 3m di arredo per cucina con piano di marmo, lavabo e rubinetto da cucina. La ditta ha anche fornito materiale idraulico e sanitari (materiali di manutenzione, WC, rubinetto per doccia, 2 tubi di scarico, 10m di tubi in PVC da 4"), 3 prese elettriche, 2 prese idrorepellenti, 2m2 di pannelli di cartongesso con lana di roccia, 30m2 di pannelli ondulati coibentati, vernici.



Con i materiali elencati è stato possibile riabilitare le seguenti aree dell'unità abitativa: sala giorno, sala notte, cucina (riabilitazione dello spazio e arredamento), sostituzione completa del tetto, bagno.

Costo totale dei lavori = 9.205 €

Contribuzione beneficiari = 3.078 €



cospe
TOGETHER FOR CHANGE



BASEM IDREES HAMOUDA



NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA

Basem Idrees Hamouda

ID DEL CAPOFAMIGLIA 410825640

COORDINATE GPS DELL'ABITAZIONE

217537.353, 637885.2915

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA E NUMERO DEI BENEFICIARI CHE VIVONO NELL'ABITAZIONE

La famiglia è composta da 8 membri così divisi:

- 1 bambina sotto i 10 anni,
- 3 adolescenti (1 maschio e 2 femmine)
- 4 adulti (2 uomini e 2 donne)

NOTE/OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

La famiglia vive stabilmente a Nabi Samuel. E' presente una persona che soffre di una problemi al cuore. Tre membri della famiglia lavorano come manovale, reception in hotel e sarta. Hanno beneficiato anche dell'intervento di realizzazione di orto domenicale.

In questa abitazione la ditta dei lavori ha importato tutto il materiale e gli equipaggiamenti necessari ai lavori, mentre il beneficiario della riabilitazione ha fornito la maggior parte dei lavori di manodopera come contribuito al progetto. La ditta ha fornito 40m2 di blocchi forati in cemento (nota: blocchi da 10 cm di spessore, sono stati sostituiti con blocchi da 15 cm), 60m2 di intonaco cementizio e 30m2 di intonaco grezzo, 100m2 vernice





per il tetto, 20m2 di piastrelle di marmo per la facciata, 10m2 di rafforzamento in cemento del solaio per il pozzo, 1 finestra in alluminio (1m2) con inferriata, 1 porta d'ingresso (2m2), 3m di mobili da cucina con piano di marmo, lavabo e rubinetto da cucina. Ha infine fornito materiale idraulico e sanitari (materiali di manutenzione, WC, lavabo con rubinetto, rubinetto per doccia, 2 tubi di scarico, 20m di tubi in PVC da 4"), materiali e riparazioni impianto elettrico (riparazione 5 prese, fornitura 5 prese, 15 interruttori



nuovi, 3 prese waterproof), 40m2 di pannelli ondulati coibentati. Con i materiali elencati è stato possibile riabilitare le seguenti aree dell'unità abitativa: sala giorno, sala notte, cucina (riabilitazione dello spazio e arredamento), sostituzione completa del tetto, bagno.

Costo totale dei lavori = 8.315 €

Contribuzione beneficiari = 4.375 €

cospe
TOGETHER FOR CHANGE



MOHAMAD & IHAB AYOUB



**NOME E COGNOME
DEL CAPOFAMIGLIA** Mohammad Ayob Barkat / Ihab Mohammad
Ayoub Barkat

ID DEL CAPOFAMIGLIA 968801886 / 852460948

**COORDINATE GPS
DELL'ABITAZIONE** 217779.143, 637872.21115

**INFORMAZIONI SULLA
FAMIGLIA E NUMERO
DEI BENEFICIARI CHE
VIVONO
NELL'ABITAZIONE**

Nell'abitazione vivono 10 membri così divisi:


- 2 bambino sotto i 10 anni (1 femmina e 1 maschio);
- 1 adolescente;
- 7 adulti (5 uomini e 2 donne).

**NOTE/OSSERVAZIONI
AGGIUNTIVE**

La famiglia vive stabilmente a Nabi Samuel. Tutti e 5 gli uomini lavorano, anche se non stabilmente, come manovali. Hanno beneficiato anche dell'intervento di realizzazione dell'orto domestico.

In questa abitazione la ditta dei lavori ha importato tutto il materiale e gli equipaggiamenti necessari ai lavori, mentre il beneficiario della riabilitazione ha fornito la maggior parte dei lavori di manodopera come contribuito al progetto.

La ditta ha importato gli equipaggiamenti ed effettuato 22m3 di scavi e movimentazione della terra per il





cavedio, poi ha fornito 3.1m3 di cemento per l'impermeabilizzazione del cavedio. La ditta ha anche fornito e installato 120m2 di guaina bituminosa per il tetto, oltre a fornire 20m2 di piastrelle antiscivolo, 1 porta d'ingresso (2.2m2), 3 m di mobili per cucina e lavabo per cucina. La ditta ha infine fornito 20m2 di pannelli di cartongesso con lana di roccia e vernici per pareti.




Con i materiali elencati è stato possibile riabilitare le seguenti aree dell'unità abitativa: ristrutturazione parziale sala giorno, cucina, isolamento del tetto, bagno.

Costo totale dei lavori = 8.555 €

Contribuzione beneficiari = 2.665 €



cospe
TOGETHER FOR CHANGE



MOHAMAD AHMAD AYOUB BARAKAT



NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA

Mohamad Ahmad Ayoub Barakat House

ID DEL CAPOFAMIGLIA 906450507

COORDINATE GPS DELL'ABITAZIONE

217562.589 , 637842.373

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA E NUMERO DEI BENEFICIARI CHE VIVONO NELL'ABITAZIONE

Nell'abitazione vivono 6 membri così divisi:

- 4 bambini sotto i 10 anni (1 maschio e 3 femmine);
- 2 adulti (1 uomo e 1 donna).

NOTE/OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

La famiglia non vive a Nabi Samuel, ma intende farvi ritorno.

Un membro della famiglia soffre di malattia cronica (asma).

Un solo membro della famiglia lavora come cuoco in un ristorante.

In questa abitazione la ditta dei lavori ha importato tutto il materiale e gli equipaggiamenti necessari ai lavori, ed ha anche implementato tutti i lavori in quanto il beneficiario, contrariamente all'accordo iniziale, non ha contribuito ai lavori ed ha seguito pochissimo gli stessi.

La ditta ha rimosso un massetto di 35m2, ed ha fatto un'apertura nella parete. Ha poi fornito e installato 15m2





di blocchi forati in cemento, 60m2 di intonaco cementizio e 20m2 di intonaco grezzo. Ha poi fornito e installato 2 finestre di alluminio con grate di ferro. La ditta ha infine fornito e installato 45m2 di pannelli ondulati coibentati, materiale elettrico (che il beneficiario dovrà installare), ed ha riverniciato la casa.

Con i materiali elencati è stato possibile riabilitare le



seguenti aree dell'unità abitativa: spazio cucina e sala giorno, sostituzione completa del tetto, materiali per la rete elettrica.

Costo totale dei lavori = 6.400 €

Contribuzione beneficiari = 580 €



cospe
TOGETHER FOR CHANGE



AHMAD & RADY ELIAN



NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA Ahmad Rady Elian /Rady Mohammad Yossef Elian

ID DEL CAPOFAMIGLIA 904385911 / 992592639

COORDINATE GPS DELL'ABITAZIONE 217495.242, 637887.2376

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA E NUMERO DEI BENEFICIARI CHE VIVONO NELL'ABITAZIONE

La famiglia è composta da 6 membri così divisi:

- 1 bambino sotto i 10 anni;
- 4 adulti (2 uomini e 2 donne);
- 1 anziano.

NOTE/OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Sono due famiglie che convivono nella stessa abitazione e vivono stabilmente a Nabi Samuel. Due membri soffrono di malattie croniche (alta pressione e diabete) e due membri hanno una disabilità, altri 2 lavorano come agricoltori. Hanno beneficiato anche della realizzazione di un microgiardino insieme alle altre due famiglie limitrofe.

In questa abitazione la ditta dei lavori ha importato tutto il materiale e gli equipaggiamenti necessari ai lavori, ed ha implementato la maggior parte degli stessi. I beneficiari hanno contribuito a piastrellare a svolgere alcuni lavori di preparazione e pulizia del sito di lavoro.

La ditta ha fornito e installato 25m2 di blocchi forati in cemento, 58m2 intonaco cementizio, ed ha fornito 35m2






di piastrelle antiscivolo, 2m di soglie di marmo per finestre, 1 finestra in alluminio, 2 porte di legno, 1 porta d'ingresso (2m2), lavori idraulici e materiali (2 WC, 2 lavabo con rubinetto, 2 rubinetti per doccia, 2 tombini, 14m di tubi in PVC da 4"). La ditta ha anche fornito e installato 10m2 di pannelli ondulati coibentati and 17m2 di pannelli di cartongesso con lana di roccia, oltre ad aver verniciato le pareti.



Con i materiali elencati è stato possibile riabilitare le seguenti aree dell'unità abitativa: ristrutturazione parziale della sala giorno e della cucina, riparazione del tetto, 2 bagni.

Costo totale dei lavori = 10.383 €

Contribuzione beneficiari = 1.470 €



cospe
TOGETHER FOR CHANGE



MOHAMMAD ELIAN



NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA

Mohammad Radi Elian

ID DEL CAPOFAMIGLIA 40243299

COORDINATE GPS DELL'ABITAZIONE

217495.506, 637890.0517

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA E NUMERO DEI BENEFICIARI CHE VIVONO NELL'ABITAZIONE

La famiglia è composta da 5 membri così divisi:
-3 bambini sotto i 10 anni (due maschi e 1 femmina);
-2 adulti (1 uomo e 1 donna).


NOTE/OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

La famiglia vive stabilmente a Nabi Samuel.
Un solo membro della famiglia lavora come agricoltore.
Hanno beneficiato anche dell'intervento di realizzazione di microgiardino insieme alle altre due famiglie limitrofe.

In questa abitazione la ditta dei lavori ha importato tutto il materiale e gli equipaggiamenti necessari ai lavori, ed ha anche implementato tutti i lavori in quanto il beneficiario, contrariamente all'accordo iniziale, non ha contribuito ai lavori.

La ditta ha importato e installato 10m2 di blocchi forati in cemento, 10m2 di intonaco cementizio, and a installato






10m2 di piastrelle antiscivolo e ne ha fornito altri 5m2. Ha poi fornito e installato 4m di soglie di marmo per finestre, 3 finestre di alluminio, 1 porta di legno, lavori idraulici e sanitari (1 WC, riparazione lavabo, 1 rubinetto doccia, 1 tombino, 2 m di tubi in PVC da 4"). La ditta ha infine fornito e installato 23m2 di pannelli di cartongesso con lana di roccia, 30m2 di guaina bituminosa per il tetto, ed ha fornito vernici per pareti.




Con i materiali elencati è stato possibile riabilitare le seguenti aree dell'unità abitativa: ristrutturazione della sala giorno, isolamento del tetto, 1 bagno.

Costo totale dei lavori = 5.869 €

Contribuzione beneficiari = 915 €



cospe
TOGETHER FOR CHANGE



RIAD YOUSEF ELIAN



NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA

Riad Mohammad Yossef Elian

ID DEL CAPOFAMIGLIA 902466655

COORDINATE GPS DELL'ABITAZIONE

217483.864, 637894.9459

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA E NUMERO DEI BENEFICIARI CHE VIVONO NELL'ABITAZIONE

La famiglia è composta da 14 membri così divisi:


- 6 bambini sotto i 10 anni (4 maschi e 2 femmine);
- 6 adulti (3 uomini e 3 donne);
- 2 anziani (1 uomo e 1 donna).

NOTE/OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

La famiglia vive stabilmente a Nabi Samuel. Un membro soffre di malattie croniche (asma). Due membri della famiglia lavorano come manovali. Hanno beneficiato anche dell'intervento di realizzazione di microgiardino insieme alle altre due famiglie limitrofe.


In questa abitazione la ditta dei lavori ha importato tutto il materiale e gli equipaggiamenti necessari ai lavori, ed ha implementato la maggior parte dei lavori. I beneficiari hanno contribuito a piastrellare, ad installare i sanitari, oltre che ad installare il cartongesso ed a imbiancare.

La ditta ha implementato 15m2 intonaco cementizio, fornito e installato 3m di mobili per cucina e lavabo, 2m di





soglie di marmo per finestre, 1 finestra di alluminio, 1 porta di legno, 1 porta d'ingresso (2m2), lavori idraulici e sanitari (1 tombino, 2 m di tubi in PVC 4"). La ditta ha anche fornito e installato 50m2 di pannelli ondulati coibentati, ed ha fornito materiali per imbiancare la casa.




Con i materiali elencati è stato possibile riabilitare le seguenti aree dell'unità abitativa: cucina, sala giorno, spazio notte, bagno, sostituzione completa del tetto

Costo totale dei lavori = 6.194 €

Contribuzione beneficiari = 2.395 €



cospe
TOGETHER FOR CHANGE



PARTNER

